

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS TÉCNICAS – DCMS

CLIENTE:CONSTRUTORA

ENDEREÇO:RUA E 920 PÁTIO DA UNIR

UC: 1108125-2

Prezado (a) consumidor (a),

De acordo com a vistoria realizada na subestação de energia elétrica da unidade consumidora sob vossa responsabilidade, constatamos que a mesma encontra-se em desacordo com as normas técnicas da Eletrobras Distribuição Rondônia, conforme irregularidade:

1. Fazer a amarração dos eletrodutos com arame 12BWG, e deve conter pelo menos duas amarrações;
2. Substituir terminais serrados;
3. Apresentar diagrama unifilar do quadro de proteção e comando;
4. Apresentar as built da malha de aterramento conforme construído;
5. Na mesma unidade consumidora, já existe duas subestações instaladas, totalizando 337,5KVA. O projeto atual contempla uma nova subestação de 75KVA, conforme NTC 002 pg17 item 12.3.3.1 uma unidade consumidora que tenha carga instalada acima de 300KVA deve ser previsto equipamento de proteção em alta tensão.

Tão logo sejam corrigida as pendencias acima descreitas, poderá Vossa Senhoria contatar a Eletrobrsa Distribuição Rondônia, para solicitar nova vistoria para ligação da unidade consomidora.

Cacoal -RO04/05/2016

Fiscal: Ericksson Fernando Ermita De Araujo

Matricula: 4906-9

Fiscal:Augustin Bianchetto JuniorMatricula: 4887-9

Ciente do Cliente: _____